



Tehnično navodilo

Nivedur Flex

Fleksibilno lepilo za keramične ploščice

Lastnosti

Tankoslojno lepilo za keramične ploščice, izdelano na osnovi cementa, polnil in dodatkov.

Uporaba

Za lepljenje standardne in težje stenske in talne keramike, marmorja, keramike na problematične podlage-talno ogrevanje, mavčne plošče, za lepljenje keramike v bazenih in na balkonih. Pripravljen je za notranjo in zunanjo uporabo.

Tehnični podatki

Izgled	siva prašnata zmes
Nasipna teža	~ 1400 kg/m ³
Uporabni čas svežega lepila	~ 1 ura
Korekcijski čas	~ 15 min
Poraba	4 - 6 kg/m ²
Pohodnost in fugiranje	po 24 urah
Polna obremenitev	po 14 dneh
Razvrstitev po EN 12004	C2TE

Pakiranje

25 kg vreča, silos.

Skladiščenje

Izdelek je potrebno hraniti v suhih in zračnih prostorih, v originalni, dobro zaprti in nepoškodovani embalaži, na suhi podlagi. Pri takšnem skladiščenju je uporaben 12 mesecev od dneva proizvodnje.

NAVODILA ZA DELO

Priprava podlage

Podlago, ki mora biti suha, trdna, odprašena, nezmrznjena, brez sledov olj in podobnih nečistoč, pred nanosom lepila navlažimo z vodo. Za močno vodovpojne podlage priporočamo impregnacijo s CELAKRIL premazom.

Delovni pogoji

Temperatura naj bo pri uporabi med +5 in +25°C (podlaga, okolica, material). Če obstaja 48 ur po uporabi nevarnost zmrzovanja, lepila ne uporabimo. Sredstev proti zmrzovanju ne dodajamo.

Vgradnja

Za pripravo lepila uporabimo vodo iz vodovoda. V 4 litre vode počasi dodamo 25 kg Nivedurja Flex in mešamo, dodamo še toliko vode, da dobimo lepilo primerne gostote. Počakamo 5 minut in ponovno dobro premešamo. Na pripravljeno podlago z ravno gladilko nanesemo tanek sloj lepila, nato pa na še sveži sloj nanesemo drugi sloj lepila z zobato gladilko. Glede na dimenzijo izbranih ploščic uporabimo zobato gladilko z ustrežno velikostjo zob.



Tehnično navodilo

Pripravimo le toliko lepila, kot ga lahko porabimo v eni uri. Višja temperatura čas uporabe skrajša, nižja pa podaljša. Ker delovne razmere niso vedno enake je potrebno kontrolirati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesimo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Uporaba nevodovpojnih keramičnih oblog čas sušenja lepila podaljša. Vodovpojne keramične ploščice pred lepljenjem namočimo v vodo. Lepilo odstranimo iz fug še preden se strdi.

Čiščenje orodja

Orodje po uporabi operemo z vodo.

Kvaliteta

Tehnična navodila so sestavljena na osnovi dosedanjih izkušenj. Poraba materiala predstavlja povprečno vrednost. Jamčimo za neoporečno sestavo materiala, ne jamčimo pa za nepravilno in nenamensko uporabo.

Izdelek je v skladu z Zakonom o kemikalijah razvrščen med nevarne pripravke. Vsebuje reducent vodotopnega kroma VI.